

OBRA: REPARACION DE TINGLADO

ESTABLECIMIENTO: E.S.T. N° 03


DIRECCIÓN: MONSEÑOR BLOIS N° 1625

FECHA: 10/2021

ESC: 1:300

PLANO N°: 1





REEMPLAZO DE
CHAPA
ALUMINIZADA N°
25 CON AISLACION
TERMICA,
ACUSTICA E
HIDROFUGA
SOBRE
ESTRUCTURA
METALICA

OBRA: REPARACION DE TINGLADO

ESTABLECIMIENTO: E.S.T. N° 03


DIRECCION: MONSEÑOR BLOIS N° 1625

FECHA: 10/2021

ESC: 1:300

PLANO N°: 2





OBRA: REPARACION DE TINGLADO		
ESTABLECIMIENTO: E.S.T. N° 03		
DIRECCIÓN: MONSEÑOR BLOIS N° 1625		
FECHA: 10/2021	ESC: 1:200	PLANO N°: 3

